

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ





ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

αριθμός κατοικίας	κατάσταση	παλαιά νέα χρήση	m^2	♂	♀	WC	Sink	Table
28	ερείπιο	κατοικία κατοικία	8,9	♂♂	2	✓	✓	—
71	κακή	αποθήκη κατοικία	8,4	♂♂	2	✓	✓	—
26	καλή	αποθήκη κατοικία	6,3	♂♂	2	✓	✓	—
63	κακή	αποθήκη κατοικία	6,1	♂♂	2	✓	✓	—
30	ερείπιο	κατοικία προβολές	38,3	♂	15	—	—	10
16	ερείπιο	κατοικία πληροφορίες	22,8	♂♂♂	—	✓	✓	2
47	ερείπιο	αποθήκη αρχείο	16,1	♂♂	—	✓	✓	4
34	καλή	κατοικία χώρος εργασίας	9,3 (58,2)	♂	44	—	✓	44


26.



- Έντονη πλαστικότητα.

- Γάτζωμα στο βράχο.

63.




- Μοναδικό υπόλειμμα των παλιών Αναφιώτικων.

- Επαφή με τον τοίχο της Ακρόπολης.

- Χώρος ελάχιστων τετραγωνικών.



30.




- Το πιο μεγάλο κτίσμα του οικισμού.

- Το κέλυφός του διαμορφώνει τη μοφολογία του στενού.

- Βρισκεται σε πολυσύχναστο δρόμο του οικισμού.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ



- Κτίσμα σε καλή κατάσταση. Επέμβαση μόνο **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**.

- Κτίσμα με καλή κατάσταση κελύφους και κατεστραμένη στέγη. Επέμβαση **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ** και αποκατάσταση **ΣΤΕΓΗΣ**.

- Ερεύπιο. **Νέα κατασκευή**, Επισκευή και **διατήρηση** υπάρχοντος εξωτερικού κελύφους.



ΑΝΑΦΙΩΤΙΚΑ 30



38,3m²

